

3/2020

Email-ee1.bilaspur@nic.in

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1,
बिलासपुर (छ.ग.)

ज्ञाप क्रमांक 1110 / शिल्प / 19-20
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 20-2-2020


Manager
St. Vincent Pallotti School
Mangla Road, P.B. No. 18,
Bilaspur (C.G.)

विषय : भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बाबत।
संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 24.1.2020

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में St. Vincent Pallotti School भवन का निरीक्षण किया गया। भवन सुरक्षित एवं व्यवस्थित पाया गया। बिल्डिंग सुरक्षा प्रमाण पत्र संलग्न है।

सहपत्र : एक।



कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1
बिलासपुर (छ.ग.)



पृष्ठांकन क्रमांक..... / शिल्प / 19-20
प्रतिलिपि :-


बिलासपुर, दिनांक.....

- 1. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग क्र.-1, बिलासपुर की ओर उनके ज्ञाप क्र. 341 / शिल्प / बिलासपुर दि. 18-2-2020 के तारतम्य में सूचनार्थ।

सहपत्र : शून्य।


कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1
बिलासपुर (छ.ग.)



24-02-2020

MANAGER,
St. Vincent Pallotti School
Mangla Road, P.B. No. 18
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
St. Vincent Pallotti Sen. Sec. School
27 Kholi, P.B. No. - 18
BILASPUR (C.G.)


भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि संत विसेन्टी पलोटी उच्चतर माध्यमिक शाला 27 खोली मंगला रोड बिलासपुर (छ.ग.) का दिनांक 07.02.2020 को संबंधित उपअभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि संत विसेन्टी पलोटी उच्चतर माध्यमिक शाला 27 खोली मंगला रोड बिलासपुर (छ.ग.) के भवन की स्थिति अच्छी एवं सुरक्षित है. अतः भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जा सकती है।


उपअभियंता


अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग क्र. -1
बिलासपुर (छ.ग.)


कार्यपालक अभियंता
लोक निर्माण विभाग (प/स)
संभाग क्र. 1 बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर (छ.ग.)


MANAGER,
St. Vincent Pallotti School
Mangla Road, P.B. No. 18
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
St. Vincent Pallotti Sen. Sec. School
27 Kholi, P.B. No. - 18
BILASPUR (C.G.)